



KATALOG USZKODZEŃ ELEMENTÓW MOSTÓW DLA PRZEGŁADÓW		USZKODZONY MATERIAŁ											
		B	D	C	K	S	P	Z	G	A	T	X	
		B E T O N	D R E W N O	C E G Ł A	K A M I E Ń	STAL			G U M A	A S F A L T	T R U N T	X GŁY USZKODZENIE NIE DOTYCZY WYMIARÓW GO	
						K O N S T R	S P R Z	Z B R O J					
RODZAJ USZKODZENIA													
N	ZANIECZYSZCZENIA	NB	ND	NC	NK	NS	NP		NG	NA	NT	NX	
W	WEGETACJA ROŚLIN	WB	WD	WC	WK	WS		WG	WA	WT	WX		
C	PRZECIEKI WODY	CB	CD	CC	CK	CS	CP		CG	CA	CT	CX	
O	OSADY LUB WYKWITY	OB	OD	OC	OK	OS	OP		OG			OX	
A	ZNISZCZENIE ZABEZP. ANTYKOROZYJN.	AB	AD	AC	AK	AS	AP	AZ				AX	
K	KOROZJA, GNICIE, STARZENIE	KB	KD	KC	KK	KS	KP	KZ	KG	KA		KX	
R	ZARYSOWANIA I PEKNIĘCIA	RB	RD	RC	RK	RS	RP	RZ	RG	RA		RX	
L	USZKODZENIA SPOIN I ŁĄCZNIKÓW	LB	LD	LC	LK	LS	LP	LZ	LG			LX	
D	DEFORMACJE	DB	DD			DS	DP	DZ	DG	DA		DX	
P	PRZEMIESZCZENIA, OSIADANIE	PB	PD	PC	PK	PS	PP	PZ	PG	PA	PT	PX	
B	ZABLOKOWANIE LUB OGRANICZ. RUCHU	BB	BD			BS	BP		BG	BA	BT	BX	
U	UBYTEKI MATERIAŁU, BRAKI LUB EROZJA	UB	UD	UC	UK	US	UP	UZ	UG	UA	UT	UX	
Z	ZNISZCZENIE STRUKTURY MATERIAŁU	ZB	ZD	ZC	ZK	ZS	ZP	ZZ	ZG	ZA		ZX	

LEGENDA OZNACZEŃ I SYMBOLI:

- uszkodzenie o charakterze punktowym
- uszkodzenie o charakterze liniowym
- uszkodzenie o charakterze powierzchniowym
- uszkodzenie dotyczące całego elementu



ATEST sp. j.  
ul. Jana Matejki 31A  
43-600 Jaworzno

Zadanie:  
Ekspertyza stanu technicznego wraz z określeniem nośności użytkowej  
wiaduktu nr 01015129 w ciągu drogi powiatowej nr 2950S  
w miejscowości Toszek.

Objekt:	Wiadukt drogowy nr 01015129 w miejscowości Toszek	Stadium: I.U.
Tytuł rysunku:	Inwentaryzacja uszkodzeń.	Nr rys.: 2
Zespół Opracowujący	Imię i Nazwisko mgr inż. Michał Andrzejewski	Podpis: 
	Imię i Nazwisko mgr inż. Michał Wyrobek	Podpis: 
	Imię i Nazwisko tech. bud. Piotr Skatka	Podpis: 
		Skala: 1:100 1:200 1:50
		Data: maj 2019